

SEVESO

Seveso II, Seveso III och Industriolyckskonventionen

Sevesokatastrofen 1976 i N Italien.

Kemikalieolycka där dioxin läckte ut i luften och orsakade att tiotusentals husdjur dog, dock ingen människa. Detta föranledde en omarbetning av direktiv om storolyckor och att allmänheten ska varnas.

I Sevesodirektivet är det infört undantag för tex gruvor och bergtäkter.

Sevesodirektivet ett minimidirektiv. Det innebär att en medlemsstat har rätt att införa strängare regler än vad som följer av direktivet. Sverige har också valt att genomföra Industri- olyckskonventionen genom Sevesolagstiftningen.

Vad innebär då detta?

I en bergtäkt där man spränger en salva som är laddad med min. 10 ton och max 50 ton sprängämne blir salvan en sevesoanläggning (lägre kravnivå).

Konsekvenser

En verksamhetsutövare av Sevesoverksamhet ska ge in en anmälan om verksamheten till länsstyrelsen i det län där verksamheten är belägen. Detta skall ske 3 månader innan verksamheten startar.

Ny anmälan när mängderna ändras, organisatoriska förändringar mm.

Konsekvenser

Verksamhetsutvärderarna ska ta fram ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem.

Handlingsprogrammet skall lämnas till länsstyrelsen.

Inget nytt

- Seveso II gäller och förändras inte med införandet av Seveso III i juni 2015. Skärpta krav på info till allmänheten.
- Har aktualiserats i en domstolsförhandling i Mark och miljödomstolen gällande ett täkttillstånd.

Vad göra?

- Nödvändigt att branschen förstår och vet vad som krävs av myndigheten.
- Utarbeta praxis för hanteringen av tex anmälan och rimliga handlingsplaner

Vad Göra?



SBMI, BEF, KCEM

Inlett dialog med MSB för att förstå och förhoppningsvis genom påverkan förenkla de krav som SEVESO lagstiftningen innebär.